








				
A	B	C	D	E
32x	32x	32x	2x	8x
				16mm














(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šipkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.























				 16mm													
A	32x	B	32x	C	32x	D	2x	E	42x	F	4x	G	4x	H	2x	I	1x



4*8mm
J
4x















(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šipkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.














6




H









C 32x

